Starosta Jaworski
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
tel. +48 76 729 01 00
fax. 48 76 729 01 60
powiat-jawor.org.pl jaworskie.pl
powiat-jawor@powiat-jawor.pl

Jawor, 02.03.2026 r.

ZDP.7134.17.2026
OSO.0003.91.2026

Pani
Małgorzata Stępień
Radna Rady Powiatu Jaworskiego

Szanowna Pani Radna.

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 20 lutego 2026 r., dotyczącą zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 2814D na odcinku Lipa – Mysłów uprzejmie informuję, co następuje.

Przedmiotowy odcinek drogi objęty jest IV standardem zimowego utrzymania dróg powiatowych, zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg przyjętym i zaakceptowanym przez Radę Powiatu. Standard ten określa minimalny poziom działań podejmowanych w okresie zimowym, przy czym w praktyce czynności wykonywane są z częstotliwością i intensywnością dostosowaną do bieżących warunków atmosferycznych oraz zgłaszanych potrzeb.

Uwarunkowania terenowe przedmiotowego odcinka, w szczególności jego przebieg przez obszary zalesione oraz ograniczone oddziaływanie promieniowania słonecznego, w połączeniu z podwyższoną wilgotnością powietrza, mogą powodować zwiększoną podatność nawierzchni na występowanie lokalnych zjawisk oblodzeniowych. W konsekwencji możliwe jest okresowe pojawianie się miejscowej śliskości, także przy braku opadów atmosferycznych. Zjawiska te mają charakter punktowy i nie zawsze korelują ze stanem nawierzchni na innych odcinkach sieci dróg powiatowych.

W interpelacji wskazano przypadki zdarzeń drogowych, do których doszło na przedmiotowym odcinku. Z posiadanych przez zarządcę drogi informacji wynika, że co najmniej dwa z nich pozostawały bez bezpośredniego związku z niewłaściwym zimowym utrzymaniem nawierzchni. W jednym przypadku zasadniczą przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, w drugim natomiast – znikome doświadczenie kierującego w prowadzeniu pojazdu w warunkach zimowych oraz

Starosta Jaworski
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
tel. +48 76 729 01 00
fax. 48 76 729 01 60
powiat-jawor.org.pl jaworskie.pl
powiat-jawor@powiat-jawor.pl

poruszanie się pojazdem wyposażonym w ogumienie nieadekwatne do warunków drogowych (opony letnie).

Powyższe okoliczności wskazują, że na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego wpływ mają nie tylko działania zarządcy drogi, lecz również sposób zachowania uczestników ruchu oraz stan techniczny pojazdów.

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze zgłaszane uwagi oraz specyfikę wskazanego odcinka, zarządca drogi podejmie starania w zakresie opracowania projektu stałej organizacji ruchu, przewidującego wprowadzenie na newralgicznych fragmentach – w okresie jesienno-zimowym – oznakowania ostrzegawczego A-32 (oszronienie jezdni) wraz z ograniczeniem prędkości do 60 km/h. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie poziomu prewencyjnego oddziaływania na uczestników ruchu.

W odniesieniu do wniosków zawartych w interpelacji informuję, że:

1. Analiza standardu zimowego utrzymania na wskazanym odcinku jest prowadzona w ramach corocznej weryfikacji planu zimowego utrzymania dróg. Ewentualne zmiany standardu muszą jednak uwzględniać całość sieci dróg powiatowych oraz możliwości finansowe budżetu Powiatu.
2. Częstotliwość wyjazdów sprzętu uzależniona jest od aktualnych warunków pogodowych i prognoz meteorologicznych. W sytuacjach występowania ujemnych temperatur oraz opadów marznącego deszczu lub deszczu ze śniegiem działania podejmowane są niezwłocznie, z zachowaniem kolejności wynikającej z przyjętego standardu utrzymania.
3. Plan zimowego utrzymania dróg nie przewiduje odrębnych, wyprzedzających działań prewencyjnych przed prognozowanymi spadkami temperatur. W ramach bieżącej organizacji zimowego utrzymania drogi dyżurni każdorazowo przekazują operatorowi obsługującemu daną trasę polecenie zwrócenia szczególnej uwagi na odcinek Lipa – Mysłów oraz zwiększenia intensywności posypywania w miejscach narażonych na występowanie śliskości. Odcinek ten obsługiwany jest przez kierowców realizujących stałe trasy w ramach przyjętego podziału sieci dróg, którzy – z uwagi na doświadczenie oraz znajomość lokalnych uwarunkowań terenowych – dostosowują sposób prowadzenia działań do aktualnej sytuacji w terenie.
4. Do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych stosowana jest mieszanka piasku i soli. Zarządca drogi nie dysponuje innym rodzajem środków chemicznych. W zależności od warunków atmosferycznych, w szczególności temperatury powietrza oraz intensywności zjawisk pogodowych,

Starosta Jaworski
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
tel. +48 76 729 01 00
fax. 48 76 729 01 60
powiat-jawor.org.pl jaworskie.pl
powiat-jawor@powiat-jawor.pl

modyfikowane są proporcje składników mieszanki, tak aby zapewnić możliwie najskuteczniejsze działanie w danych warunkach.

Jednocześnie należy podkreślić, że liczba jednostek sprzętowych oraz organizacja pracy wynikają z umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego i obejmują całą sieć dróg powiatowych. Z uwagi na konieczność zapewnienia równomiernego poziomu utrzymania na wszystkich drogach objętych tym samym standardem, nie jest możliwe wyodrębnienie jednego odcinka i objęcie go stałymi, odrębnymi działaniami ponad przyjęte zasady.

Zapewniam, że zarządca drogi na bieżąco monitoruje sytuację na wskazanym odcinku i podejmuje działania adekwatne do występujących warunków pogodowych, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Z poważaniem

WICESTAROSTA
Stanisław Laskowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Biuro Rady Powiatu Jaworskiego,
3. a/a.