Oro. 0003. 1010. 2026

Jawor, dnia 29.05.2026

Grzegorz Urbanowski
Imię i nazwisko radnego

RADA POWIATU JAWORSKIEGO
26. 05. 2026
WPŁYNĘŁO

Pan
Paweł Gancarz
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

za pośrednictwem
Starostwo Powiatowe w Jaworze

STAROSTWO POWIATOWE
w Jaworze
WPŁ. 26. 05. 2026
KANCELARIA OGÓLNA

INTERPELACJA - ZAPYTANIE

Zgodnie z § 5 ust. 5 Statutu Powiatu Jaworskiego składam interpelację – zapytanie w sprawie: poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 374 w Jaworze, w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 363 – ul. Słowackiego

Zwracam się z prośbą o pilne podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 374 w Jaworze, w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 363 (ul. Słowackiego).

UZASADNIENIE

Po przeprowadzonym remoncie drogi wojewódzkiej nr 374 w rejonie wskazanego skrzyżowania wykonana została wyspa kanalizująca ruch. Niestety obecnie jej krawężnik po zmroku pozostaje praktycznie niewidoczny dla kierowców, co stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W szczególności problem dotyczy godzin nocnych oraz warunków ograniczonej widoczności, takich jak opady deszczu, mgła czy oślepienie światłami innych pojazdów. Kierowcy nieznający przebudowanego układu drogi mogą zbyt późno zauważyć przeszkodę znajdującą się na jezdni, co może prowadzić do najechania na wyspę, uszkodzenia pojazdów lub poważniejszych zdarzeń drogowych.

Należy podkreślić, iż przedmiotowe skrzyżowanie znajduje się na uczęszczanym odcinku drogi wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu, wykorzystywanym zarówno przez mieszkańców, jak i pojazdy tranzytowe. Każdy element infrastruktury drogowej znajdujący

się w obrębie pasa ruchu powinien być odpowiednio oznakowany oraz widoczny dla kierowców także po zmroku.

Dodatkowo brak odpowiedniego oznaczenia wyspy może stanowić szczególne zagrożenie dla osób spoza regionu, które nie znają nowej organizacji ruchu i poruszają się zgodnie z wcześniejszym układem drogi.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o:

1. Przeprowadzenie pilnej kontroli oznakowania oraz widoczności wyspy kanalizującej ruch na DW 374 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 363 (ul. Słowackiego),
2. Rozważenie wykonania dodatkowych elementów poprawiających bezpieczeństwo, w szczególności:
    - elementów odblaskowych,
    - aktywnych punktów świetlnych,
    - oznaczeń poziomych i pionowych zwiększających widoczność wyspy po zmroku,
    - oznakowania ostrzegawczego przed przeszkodą,
3. Przedstawienie informacji, czy inwestycja została odebrana z uwzględnieniem oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego po zmroku,
4. Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego w możliwie najkrótszym terminie.

Zwracam uwagę, iż obecna sytuacja może doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, dlatego sprawa wymaga pilnej reakcji zarządcy drogi.

Z poważaniem

Grzegorz Urbanowski

Podpis radnego