

INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU DOZORCA, KONSERWATOR

1. Do samodzielnej pracy na stanowisku dozorca – konserwatora, może przystąpić pracownik, który:

- jest pełnoletni,
- uzyskał zezwolenie na pracę na tym stanowisku od bezpośredniego przełożonego,
- legitymuje się odpowiednimi kwalifikacjami,
- odbył szkolenie bhp oraz ppoż.,
- posiada aktualne badania lekarskie potwierdzające właściwy stan zdrowia.

2. Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien:

- szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy,
- ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy,
- zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty, takie jak biżuteria itp.,
- sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska w tym stan techniczny urządzeń, narzędzi, osłon i zabezpieczeń,
- sprawdzić stan i ciągłość przewodów elektrycznych zasilających (zewnętrznych),
- sprawdzić stan wtyczek i gniazd z bolcem zerowania,
- włączyć wentylację czy też inne urządzenia gwarantujące bezpieczną pracę,
- usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy,
- upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.

3. W czasie pracy należy:

- ściśle stosować się do zaleceń:
 - stanowiskowej instrukcji bhp,
 - dokumentacji techniczno-ruchowej,
 - poleceń i wskazówek przełożonych,
- koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych,
- wykonywać prace konserwacyjne zgodnie z przepisami oraz instrukcjami obsługi i konserwacji poszczególnych urządzeń,
- wykonywać prace tylko zlecone przez bezpośredniego przełożonego,
- tak składować materiały używane podczas procesu pracy, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych,
- odkładać narzędzia na wyznaczone miejsca,
- w razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwane urządzenia, które mogą spowodować jakiegokolwiek zagrożenia, w przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć obsługiwane urządzenia.

4. Pracownikowi nie wolno:

- stosować niebezpiecznych metod pracy,
- wykonywać prac konserwacyjnych na wysokości, bez prawidłowego zabezpieczenia (drabiny, rusztowania, pomosty),
- korzystać z niesprawnego urządzenia,
- pracować bez nakazanych ochron osobistych,
- usuwać osłon i urządzeń czy znaków zabezpieczających,
- naprawiać samodzielnie urządzenia,
- dotykać części urządzeń będących w ruchu (pasów, lin, kół itp.),
- czyścić i smarować urządzenia będące w ruchu.
- naprawiać urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (jeśli pracownik nie ma do tego odpowiednich uprawnień),
- dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem,
- dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy osób nieupoważnionych,
- przeszkadzać innym w pracy,
- tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu ppoż. i wyłączników prądu elektrycznego.

5. Po zakończeniu pracy należy:

- zatrzymać obsługiwane urządzenia,
- wyłączyć dopływ energii je zasilającej,
- uporządkować stanowisko pracy,
- ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach do tego przeznaczonych,
- zabezpieczyć materiał wykorzystywany podczas pracy,
- oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
- upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia,
- przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiego ich usunięcia.

Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.

ZATWIERDZAM
S T A R O S T A
Stanisław Laskowski