OSO.0003.22.2024

Jawor, dnia 26.09.2024 r.

Wioletta Drewniak

[redacted]

RADA POWIATU JAWORSKIEGO
24. 09. 2024
WPŁYNĘŁO

Starostwo Powiatowe w Jaworze
w Jaworze
WPŁ. 24. 09. 2024
KANCELARIA OGÓLNA

Michał Bander
Starosta Jaworski
Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26
59-100 Jawor

INTERPELACJA

Zgodnie z §19 i 20 Statutu Powiatu Jaworskiego składam interpelację – w sprawie:

zapoznania się z następującą kwestią dotyczącą drogi powiatowej nr 2817D

Ostatnie intensywne ulewy spowodowały, że nadmiar wody z miejscowości Gorzanowice spłynął przepustem w kierunku drogi powiatowej nr rowem po stronie posesji Świny 45.
Przepust na drodze Świny – Gorzanowice, droga powiatowa nr 2829D po stronie od posesji 44 (działka `27/3) został zamurowany, cały nadmiar wody spływa przepustem po drugiej stronie drogi, rowem, przy drodze powiatowej nr 2817 D (działka 135/3) w kierunku na miejscowość Pogwizdów.


Nadmiar wody nie jest przez to równomiernie rozprowadzany, po obu stronach drogi powiatowej. Mostek przy posesji Świny 45, o dużo mniejszym przekroju został podczas ostatnich intenstywnych opadów uszkodzony, grozi zawaleniem.

Rów po lewej stronie drogi powiatowej, przynależny do posesji Świny 45 jest właściwie zagospodarowany, wykoszona trawa, pogłębiony, natomiast kawałek dalej, przy polu jest zarośnięty, nieuporządkowany, wysokie samosiejki, bez pogłębienia; nie spełnia swojej funkcji.

Proszę o zapoznanie się Zarządu Dróg z przedstawioną sytuacją i podjęcie adekwatnych działań tak, aby woda nie zalewała ponownie posesji.

Wioletta Drewniak

Mapa



Sporządzono dnia: 23.09.2024 r.
Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem